

# reesa®

## Kitchen scale

### TSA0804

Návod k obsluze

CS

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Manuel d'utilisation

FR

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Használati utasítás

HU

Gebruiksaanwijzing

NL

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK




Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení TEESA. Před použitím si pozorně přečtete pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití produktu.

## BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Při používání zařízení by měla být dodržována základní bezpečnostní opatření, včetně níže uvedených:

1. Před použitím si pozorně přečtete pokyny a uschovejte je pro pozdější použití.
2. Položte váhu na rovný, stabilní povrch.
3. Zařízení není vodotěsné. Zařízení neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Chraňte váhu před vlhkostí.
4. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
5. Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití; nelze jej použít pro lékařské nebo obchodní účely.
6. Zařízení není hračka. Uchovávejte je mimo dosah dětí.
7. Zařízení musí být chráněno před vlhkostí, zdroji tepla a extrémními teplotami, hořlavými látkami a rozpouštědly.
8. Zařízení by mělo být chráněno před silným tlakem.
9. Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně nebo má viditelné poškození.
10. Chraňte zařízení před pádem.
11. Zařízení by mělo být chráněno před silnými elektromagnetickými poli. Manipulace a skladování v takovém prostředí může vést k nepřesným měřením.
12. Nepřetěžujte zařízení.
13. Nepoužívejte zařízení ihned po přemístění z chladného do teplého pokoje. Vlhkost způsobená kondenzací může zařízení poškodit. Před použitím nechte zařízení dosáhnout pokojové teploty.
14. Dbejte na správnou polaritu baterie.
15. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
16. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
17. Baterie je třeba vyměnit současně. Nedávejte do přístroje staré a nové baterie současně.
18. Nikdy se zařízení nepokoušejte opravovat sami, je to zakázáno. Opravu přístroje mohou provádět pouze oprávněné a kvalifikované osoby. Rozebírání zařízení je také zakázáno.



## POPIS VÝROBKU



1. Vážicí povrch
2. Kryt baterie
3. Tlačítko UNIT (změna jednotky hmotnosti)
4. Displej
5. Tlačítko zapnutí / táry

## OBSLUHA

Symbole na displeji

- Měření objemu vody 
- Měření objemu mléka 
- Symbol táry **TARE**

Vážení

1. Umístěte zařízení na plochém, stabilním povrchu.
2. Stiskněte tlačítko napájení. Na displeji se po dobu asi 3 sekund zobrazí všechny znaky. Následně se zobrazí hodnota 0. Pokud se na displeji zobrazí jiná hodnota, stiskněte tlačítko táry.
3. Poznámka: Pokud se teplota okolí změní o více než 5 °C, počkejte asi 30 minut.
4. Stisknutím tlačítka UNIT vyberte jednotky. Stisknutím a podržením tlačítka UNIT přepnete z metrických na imperiální.
5. Umístěte vážený předmět na vážicí plochu. Výsledek se zobrazí na displeji.
6. V případě přetížení se na displeji zobrazí nápis „O-Id“.
7. Chcete-li váhu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Váha se automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti.


Měření objemu vody nebo mléka

1. Zapněte váhu a vyberte režim měření objemu vody nebo mléka. Počkejte, až se na displeji zobrazí stabilní výsledek. Umístěte odměrnou nádobu na vážicí plochu.
2. Stiskněte tlačítko táry. Zobrazí se hodnota 0.
3. Stisknutím tlačítka UNIT vyberte jednotky.
4. Do odměrné nádoby nalijte vodu nebo mléko. Zobrazí se objem tekutiny v nádobě.
5. Mějte na paměti, že odměrná nádoba je součástí maximálního rozsahu váhy. Doporučujeme používat odměrné nádoby s nejnižší možnou hmotností.

Tárování

1. Zapněte váhu a položte na ni prázdnou odměrnou nádobu. Počkejte, až se na displeji zobrazí stabilní výsledek.
2. Stiskněte tlačítko TARE. Na displeji se zobrazí symbol TARE.
3. Položte vážený předmět do odměrné nádoby. Zobrazí se hmotnost objektu nacházejícího se v nádobě.
4. Mějte na paměti, že odměrná nádoba je součástí maximálního rozsahu váhy. Doporučujeme používat odměrné nádoby s nejnižší možnou hmotností.

## VÝMĚNA BATERIE

- Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva  , vyměňte baterie.
- Sejměte kryt baterie.
- Vyměňte staré baterie a vložte nové, přičemž dbejte na správnou polaritu.
- Následně zavřete kryt baterií.

## ČIŠTĚNÍ

- K čištění tohoto produktu nepoužívejte čisticí ani abrazivní prostředky.
- Je zakázáno ponořit přístroj do vody nebo jiné kapaliny.
- Během čištění nevyvíjejte nadměrný tlak na vážící povrch.
- K čištění pouzdra používejte pouze čistý měkký hadřík. Odolné skvrny odstraníte navlhčením hadříku ve vlažné vodě. Lze také použít malé množství jemného čisticího prostředku.

## SPECIFIKACE

- Maximální zatížení: 5 kg
- Minimální zatížení: 5 g
- Přesnost: 1 g
- Jednotky: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Funkční tlačítka (UNIT, tare/zap-vyp)
- LCD displej
- Napájení: 1x CR2032



**Čeština**  
Správná likvidace výrobku  
(opotřebované elektrické a elektronické vybavení)



Označení umístěné na výrobku anebo v textech, které se ho týkají, poukazuje na skutečnost, že po vypršení doby používání je zakázáno likvidovat tento výrobek společně s ostatním domovním odpadem. Pro to, abyste se vyhnuli škodlivému vlivu na přírodní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadů, oddělte tento výrobek od odpadů jiného typu a zodpovědně ho recyklujte za účelem propagace opětovného využití hmotných zdrojů coby stálé praxe. Pro více informací ohledně místa a způsobu recyklace tohoto výrobku, která bude bezpečná pro životní prostředí, domácí uživatelé mohou kontaktovat maloobchodní prodejnu, v níž výrobek zakoupili, nebo orgán místní samosprávy. Firemní uživatelé mohou kontaktovat dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Neodstraňujte výrobek společně s ostatními komerčními odpady.

Vyrobeno v ČR pro Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne, Polsko


Danke für den Kauf des TEESA Gerätes. Vor dem ersten Gebrauch des Produktes lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren diese auf für späteres Nachschlagen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Verwendung des Produktes verursacht wurden.

## SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, auch wenn Sie mit dem Gerät vertraut sind. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf für späteres Nachschlagen.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche.
2. Das Gerät ist nicht wasserfest. Stellen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten. Schützen SIE die Waage vor Feuchtigkeit.
3. Das Gerät ist nur für den Innenbereich ausgelegt.
4. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch ausgelegt; es kann nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke verwendet werden.
5. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
6. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
7. Schützen Sie das Gerät vor starkem Druck.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es durch Wasser beschädigt wurde oder Funktionsstörungen aufweist.
9. Schützen Sie dieses Gerät vor dem Herunterfallen.
10. Schützen Sie dieses Gerät vor starken Magnetfeldern. Die Lagerung und Verwendung in einer solchen Umgebung kann zu ungenauen Messwerten führen.
11. Überlasten Sie nicht das Gerät.
12. Verwenden Sie dieses Gerät nicht sofort, nachdem Sie es von einer kalten auf eine warme Temperatur gebracht haben. Kondensation führt zu Feuchtigkeit, die das Gerät beschädigen kann. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerät Raumtemperatur erreicht.
13. Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterie.
14. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
15. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
16. Beide Batterien sollten ersetzt werden. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
17. Ersuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur autorisiertes und qualifiziertes Personal darf dieses Gerät reparieren. Zerlegen Sie niemals dieses Gerät.

## PRODUKTBESCHREIBUNG



1. Wiegefläche
2. Batteriefachdeckel
3. Taste UNIT (Einheit ändern)

4. Display
5. Taste EIN/TARA (ON/TARE)

## BEDIENUNG

### Symbole am Display

- Messen von Wasservolumen water
- Messen von Milchvolumen milk
- Tara Symbol **TARE**

### Wiegen

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche.
2. Drücken Sie die Taste EIN/TARA. Das Display zeigt 3 Sekunden lang alle Elemente an. Der Wert 0 wird angezeigt. Wenn ein anderer Wert angezeigt wird, drücken Sie die Taste EIN/TARA.
3. Hinweis: Wenn sich die Umgebungstemperatur um mehr als 5°C ändert, warten Sie 30 Minuten.
4. Drücken Sie die Taste UNIT, um die Einheit zu ändern. Taste UNIT drücken und halten um zwischen metrischen und angloamerikanischen Maßsystem umzuschalten.
5. Legen Sie das Objekt auf die Wiegefläche. Das Gewicht wird auf dem Display angezeigt.
6. Wenn das Objekt den Wiegebereich überschreitet, zeigt das Display O-ld an.
7. Zum Ausschalten der Waage, die Taste EIN/TARA drücken und halten. Die Waage schaltet sich nach zwei Minuten im Leerlauf automatisch aus.


### Messen von Wasser-/Milchvolumen

1. Schalten Sie die Waage ein und wählen den Wasser/Milchmessmodus. Warten Sie bis sich der Messwert stabilisiert hat. Stellen Sie den leeren Messbehälter auf die Wiegefläche.
2. Drücken Sie die Taste TARE. Das Display zeigt 0 an.
3. Drücken Sie die Taste UNIT, um die Einheit zu ändern.
4. Schütten Sie Wasser oder Milch in den Messbehälter. Das Volumen der Flüssigkeit im Messbehälter wird angezeigt.
5. Beachten Sie, dass der Messbehälter die Wiegekapazität der Waage umfasst. Wir empfehlen, einen möglichst leichten Messbehälter zu verwenden.

### Tara Funktion

1. Schalten Sie die Waage ein und stellen einen leeren Messbehälter darauf. Warten Sie, bis sich der Messwert stabilisiert hat.
2. Drücken Sie die Taste EIN/TARA. Das Symbol T erscheint im Display.
3. Legen Sie das zu wiegende Objekt in den Messbehälter. Das Gewicht des Objekts im Messbehälter wird angezeigt.
4. Beachten Sie, dass der Messbehälter die Wiegekapazität der Waage umfasst. Wir empfehlen, einen möglichst leichten Messbehälter zu verwenden.

## BATTERIEN ERSETZEN

- Wenn das Display  anzeigt, ersetzen Sie die Batterien.
- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- Nehmen Sie die alten Batterien heraus und legen die neuen Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität ein.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

## REINIGUNG

- Verwenden Sie niemals chemische Mittel, um dieses Gerät zu reinigen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Üben Sie beim Reinigen keinen zu starken Druck auf das Gerät aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur ein sauberes, weiches Tuch. Verwenden Sie zum Entfernen von Flecken ein leicht angefeuchtetes Tuch. Sie können ein wenig Seife verwenden.

## TECHNISCHE DATEN

- Wägbereich (Max): 5 kg
- Mindestgewicht: 5 g
- Einteilung: 1 g
- Gewichtseinheit: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Funktionstasten (UNIT, Tara/Ein-Aus)
- LCD Display
- Stromversorgung: 1x CR2032



**Deutsch**  
**Korrekte Entsorgung dieses Produkts**  
**(Elektromüll)**



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.


Thank you for purchasing TEESA appliance. Read the entire instruction manual before you start installation and assembly and keep it for future reference. Producer does not take responsibility for damages caused by inappropriate handling and use of the product.

## SAFETY INSTRUCTIONS

Follow basic safety rules when operating the device, and follow instructions below:

1. Read the entire instruction manual before you start installation and assembly and keep it for future reference.
2. Place the device on a flat and stable surface.
3. The device is not waterproof. Do not place the device in water or any liquid. Protect the scale from moisture.
4. Device is intended for indoor use only.
5. This device is intended for household use; it cannot be used for medical or commercial usage.
6. The device is not a toy. Keep the device away from children.
7. Protect the device from moisture, heat sources, direct sunlight and extreme temperatures.
8. Protect the device from heavy pressure.
9. Do not use the device if it has been water damaged or malfunctions.
10. Protect this device from falling.
11. Protect this device from strong magnetic environment. Storing and using in such environment may cause inaccurate readings.
12. Do not overload the device.
13. Do not use this device immediately after moving it from cold to warm temperature. Condensation will lead to moisture, which can damage the device. Before use, make sure that the device reaches room temperature.
14. Pay attention to correct battery polarization.
15. Take out the batteries, if the device is not going to be used for a long time.
16. Keep the batteries away from children.
17. Both batteries should be replaced. Do not mix old and new batteries.
18. Do not attempt to repair this device yourself. Only authorized and qualified personnel may repair this device. Never disassemble this device.

## PRODUCT DESCRIPTION





1. Weighing surface
2. Battery compartment cover
3. UNIT button (change unit)

4. Display
5. Turn on/tare button

## OPERATION

### Symbols on the display

- Measuring water volume 
- Measuring milk volume 
- Tare symbol **TARE**

### Weighing

1. Place the device on a flat and stable surface.
2. Press the turn on/tare button. The display will show all elements for 3 seconds. The display will show value 0. If another value appears, press the turn on/tare button.
3. Note: if the ambient temperature changes more than 5°C, wait 30 minutes.
4. Press the UNIT button to change the unit. Press and hold the UNIT button to switch between metric and imperial units.
5. Place the object on the weighing surface. The weight will appear on the display.
6. If the object exceeds the weighing range, the display shows O-ld.
7. To turn off the scale, press and hold the turn on/tare button. The scale will turn off automatically after two minutes of idle.


### Measuring volume of water/milk

1. Turn on the scale and select the measuring water/milk mode. Wait until the display stabilizes. Place the measuring container on the weighing surface.
2. Press the turn on/tare button. The display will show value 0.
3. Press the UNIT button to change the unit.
4. Pour the water or milk to the measuring container. The volume of the liquid in the measuring container will be displayed.
5. Keep in mind that the measuring container includes in weighing capacity of the scale. We recommend using as light a measuring container as possible

### Tare function

1. Turn on the scale and place an empty measuring container. Wait until the display stabilizes.
2. Press the turn on/tare button. The TARE icon will appear on the display.
3. Place the object you wish to weigh in the measuring container. The weight of the object in the measuring container will be displayed.
4. Keep in mind that the measuring container includes in weighing capacity of the scale. We recommend using as light a measuring container as possible.

## BATTERY REPLACEMENT

- If the display shows , replace the batteries.
- Remove the battery compartment cover.
- Take out old batteries and insert new ones, according to polarity.
- Close the battery compartment cover.

## CLEANING

- Do not use any chemical agents to clean this device.
- Do not place the device on water or any liquid.
- Do not apply too much pressure on the device while cleaning.
- To clean the device, use only clean, soft cloth. To remove stains, use slightly damp cloth. You may use a little soap.

## SPECIFICATION

- Maximum load: 5 kg
- Minimum load: 5 g
- Division: 1 g
- Units: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Function keys (UNIT, tare/power)
- LCD display
- Power supply: 1x CR2032



### English Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Merci d'avoir acheté l'appareil TEESA. Avant l'utilisation de l'appareil, lire attentivement le mode d'emploi et le garder pour une consultation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation inappropriée du produit.


## SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de l'appareil, suivre les consignes de sécurité essentielles, y compris celles énoncées ci-dessus:

1. Avant l'utilisation de l'appareil, lire attentivement le mode d'emploi et le garder pour une utilisation ultérieure éventuelle.
2. Placer la balance sur une surface plane et stable.
3. L'appareil n'est pas imperméable. Ne pas plonger l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Protéger la balance contre l'humidité.
4. L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur.
5. L'appareil est uniquement destiné à une utilisation privée, il ne peut pas être utilisé à des fins médicales ou commerciales.
6. L'appareil n'est pas un jouet. Le garder hors de portée des enfants.
7. Protéger l'appareil contre l'humidité, les sources de chaleur et les températures extrêmes, les substances inflammables et les solvants.
8. Protéger l'appareil contre des pressions trop fortes.
9. Ne pas utiliser l'appareil s'il ne marche pas correctement ou s'il est visiblement endommagé.
10. Protéger la balance contre les chutes.
11. Protéger l'appareil contre les forts champs électromagnétiques. L'utilisation et l'entreposage de l'appareil dans de telles conditions peut causer des mesures non précises.
12. Ne pas surcharger l'appareil.
13. Ne pas utiliser l'appareil directement après son déplacement d'un endroit froid vers un endroit chaud. L'humidité qui apparaît suite à la condensation peut endommager l'appareil. Avant l'utilisation de l'appareil, attendre qu'il atteigne la température ambiante.
14. Veiller à l'emplacement correct de la pile, selon les pôles.
15. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, retirer les piles.
16. Garder les piles hors de portée des enfants.
17. Les piles doivent être remplacées simultanément. Ne pas placer dans l'appareil en même temps des piles neuves et anciennes.
18. Il est interdit de réparer l'appareil par vous-même. Seules les personnes autorisées et dûment qualifiées peuvent réparer l'appareil. Il est interdit de démonter l'appareil.



## DESCRIPTION DU PRODUIT



1. Surface de pesée
2. Couverture de l'emplacement des piles
3. Touche UNIT (changement de l'unité de pesée)
4. Écran d'affichage
5. Touche marche/tarage

## UTILISATION

### Symboles sur l'écran d'affichage

- Mesure du volume d'eau water
- Mesure du volume de lait milk
- Symbole de tarage **TARE**

### Pesée

1. Placer l'appareil sur une surface stable et plane.
2. Appuyer sur la touche de mise en marche. L'écran d'affichage affiche tous les signes pendant environ 3 secondes. Ensuite, la valeur 0 s'affiche. Si une autre valeur est affichée sur l'écran, appuyer sur la touche de tarage.
3. Attention: si la température ambiante change de plus de 5°C, attendre environ 30 minutes.
4. Appuyer sur la touche UNIT pour choisir les unités. Appuyer sur la touche UNIT et la maintenir pressée pour passer du système métrique au système impérial.
5. Placer l'objet à peser sur la surface de pesée. Le résultat est affiché sur l'écran d'affichage.
6. En cas de surcharge, l'écran d'affichage affiche le message « O-Id ».
7. Pour éteindre la balance, appuyer sur la touche de mise en marche et la maintenir pressée. La balance s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inactivité.


### Mesure du volume d'eau ou de lait

1. Allumer la balance et choisir le mode de mesure du volume d'eau ou de lait. Attendre que l'écran affiche un résultat stable. Placer le récipient doseur sur la surface de pesée.
2. Appuyer sur la touche de tarage. La valeur 0 s'affiche.
3. Appuyer sur la touche UNIT pour choisir les unités.
4. Verser de l'eau ou du lait dans le récipient doseur. Le poids du liquide se trouvant dans le récipient est affiché.
5. Ne pas oublier que le récipient de dosage est comptabilisé dans l'étendue maximale de la balance. Il est conseillé d'utiliser des récipients les plus légers possible.

### Tarage

1. Allumer la balance et placer dessus un récipient de dosage vide. Attendre que l'écran affiche un résultat stable.
2. Appuyer sur la touche TARE. Le symbole TARE s'affiche sur l'écran d'affichage.
3. Placer le produit à peser dans le récipient de dosage. Le poids du produit se trouvant dans le récipient est affiché.
4. Ne pas oublier que le récipient de dosage est comptabilisé dans l'étendue maximale de la balance. Il est conseillé d'utiliser des récipients les plus légers possible.

## REPLACEMENT DE LA PILE

- Si le message  s'affiche sur l'écran, il est nécessaire de remplacer les piles.
- Enlever le couvercle des piles.
- Retirer les vieilles piles et placer de nouvelles, veiller au bon emplacement des pôles.
- Fermer le couvercle des piles.

## NETTOYAGE

- Ne pas utiliser de détergents ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Il est interdit de plonger l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas exercer de forte pression sur la surface de pesée lors du nettoyage de l'appareil.
- N'utiliser qu'un chiffon doux propre pour nettoyer le boîtier de l'appareil. Pour enlever les taches persistantes, humidifier le chiffon dans de l'eau tiède. Il est également possible d'utiliser un peu de produit nettoyant doux.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids maximal : 5 kg
- Poids minimal : 5 g
- Précision : 1 g
- Unités : g, ml, fl.oz, lb:oz
- Touches de fonction (UNIT, tarage/ alimentation)
- Écran d'affichage LCD
- Alimentation : 1x CR2032



**France**  
Élimination appropriée du produit  
(déchets d'équipements électriques et électroniques)



Les marquages apposés sur le produit ou dans les textes y correspondants indiquent que l'appareil, une fois le délai d'usage passé, doit être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour éviter les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine, suite à une élimination de déchets non contrôlée, veuillez séparer le produit des autres déchets et recycler de manière responsable, pour promouvoir la réutilisation des matériaux comme une pratique durable. Pour de plus amples informations concernant le lieu et le recyclage en toute sécurité du produit, les utilisateurs dans les ménages doivent contacter le distributeur chez qui ils ont acheté le produit ou une autorité locale compétente dans le domaine. Les utilisateurs dans les entreprises doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions du contrat d'achat. Ne pas éliminer le produit avec d'autres déchets commerciaux.

Fabriqué en RPC pour Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.


Σας ευχαριστούμε για την αγορά της συσκευής TEESA. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση. Ο διανομέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό και χρήση του προϊόντος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας κατά τη λειτουργία της συσκευής και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
3. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό. Κρατήστε την μακριά από υγρασία.
4. Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
5. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική ή εμπορική χρήση.
6. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
7. Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία, τις πηγές θερμότητας, το άμεσο ηλιακό φως και τις ακραίες θερμοκρασίες.
8. Προστατέψτε τη συσκευή από μεγάλη πίεση.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά στο νερό ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.
10. Προστατέψτε αυτή τη συσκευή από πτώση.
11. Προστατέψτε αυτή τη συσκευή από ισχυρό μαγνητικό περιβάλλον. Η αποθήκευση και η χρήση σε τέτοιο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ανακριβείς ενδείξεις.
12. Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
13. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αμέσως μετά τη μετακίνησή της από τη κρύα στη ζεστή θερμοκρασία. Η συμπίκνωση θα οδηγήσει σε υγρασία, η οποία μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
14. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα κατά την εισαγωγή των μπαταριών.
15. Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
16. Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.
17. Και οι δύο μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
18. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας αυτή τη συσκευή. Μόνο εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επισκευάσει τη συσκευή. Ποτέ μην αποσυναρμολογήσετε αυτή τη συσκευή.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Επιφάνεια ζύγισης
2. Κάλυμμα χώρου μπαταρίας
3. Πλήκτρο UNIT (αλλαγή μονάδας ζύγισης)
4. Οθόνη
5. Κουμπί ενεργοποίησης / tare

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Σύμβολαστηνοθόνη

- Μετρήστε την όγκο του νερού water
- Μετρήστε τον όγκο του γάλακτος milk
- Σύμβολο TARE T

### Ζύγιση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
2. Πατήστε το κουμπί ON / OFF. Η οθόνη θα εμφανίσει όλα τα στοιχεία για 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η τιμή 0. Εάν εμφανιστεί άλλη τιμή, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / TARE.
3. Σημείωση: Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλάξει περισσότερο από 5 ° C, περιμένετε 30 λεπτά.
4. Πατήστε το πλήκτρο UNIT για να αλλάξετε τη μονάδα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο UNIT για εναλλαγή μεταξύ μετρικών και βρετανικών μονάδων.
5. Τοποθετήστε το αντικείμενο στην επιφάνεια ζύγισης. Το βάρος θα εμφανιστεί στην οθόνη.
6. Εάν το αντικείμενο υπερβαίνει το εύρος ζύγισης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη O-Id.
7. Για να απενεργοποιήσετε την ζυγαριά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης / tare. Η κλίμακα θα σβήσει αυτόματα μετά από δύο λεπτά αδράνειας.


### Μέτρηση όγκου νερού / γάλακτος

1. Ενεργοποιήστε την κλίμακα και επιλέξτε τη λειτουργία μέτρησης νερού / γάλακτος. Περιμένετε έως ότου η οθόνη σταθεροποιηθεί. Τοποθετήστε το δοχείο μέτρησης στην επιφάνεια ζύγισης.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / ανύψωσης. Η οθόνη θα εμφανίσει τιμή 0.
3. Πατήστε το πλήκτρο UNIT για να αλλάξετε τη μονάδα.
4. Ρίξτε το νερό ή το γάλα στο δοχείο μέτρησης. Ο όγκος του υγρού στο δοχείο μέτρησης θα εμφανιστεί.
5. Λάβετε υπόψη ότι το δοχείο μέτρησης περιλαμβάνει τη ζυγαριά της κλίμακας. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ως δοχείο μέτρησης το δυνατόν περισσότερο.

### Tare λειτουργία

1. Ενεργοποιήστε την ζυγαριά και τοποθετήστε ένα κενό δοχείο μέτρησης. Περιμένετε έως ότου η οθόνη σταθεροποιηθεί.
2. Πατήστε το κουμπί TARE. Το εικονίδιο T θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να ζυγίσετε στο δοχείο μέτρησης. Θα εμφανιστεί το βάρος του αντικειμένου στο δοχείο μέτρησης.
4. Λάβετε υπόψη ότι το δοχείο μέτρησης περιλαμβάνεται στο μέγιστο βάρος που μπορεί να αντέξει ζυγαριά. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα πολύ ελαφρύ δοχείο μέτρησης.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη , αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
- Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και εισάγετε νέες, σύμφωνα με την πολικότητα.
- Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Μη χρησιμοποιείτε χημικούς παράγοντες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε υγρό.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό, μαλακό πανί. Για να αφαιρέσετε λεκέδες, χρησιμοποιήστε ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό σαπούνι.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μέγιστο φορτίο: 5 kg
- Ελάχιστο φορτίο: 5 g
- Διαίρεση: 1 g
- Μονάδες: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Πλήκτρα λειτουργιών (UNIT, τάρα/ισχύς)
- Οθόνη LCD
- Τροφοδοσία: 1x CR2032

GR



**Ελληνικά**  
**Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος**  
**(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**



(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα χωριστής συλλογής) Αυτή η σήμανση που αναγράφεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδηλώνει ότι δεν θα πρέπει να διατίθεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της ζωής του. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το στοιχείο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειχθεί με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα για την Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

Κοινωνική μας ευθύνη είναι να σας παρέχουμε ασφαλή προϊόντα. Κοιτάξτε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Η TEESA δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος. Η TEESA δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος. Η TEESA δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος.


## ΒΙΖΥΝΣΆΓΙ ΚΈΡΔΈΣΕΚ

Α η κέζυλέκ ησζνάλατα σοράν τάρτα σε αζ αλαπτεώ βίζυνσάγι σαβαύλοκα, βελεέρτε α κώβετκεζώκετ:

1. Α η κέζυλέκ ησζνάλατα βέτελε ελώττε αλφάσε α ησζνάλατε ύτμυτατό έ αζ όριζε μεγ κέσώββι φελησζνάλás κέλζάβόλ.
2. Α μέρελεγε σίκ, σταβίλ φελύετρε κέλλ ηελεζνε.
3. Α κέζυλέκ ηεμ βίζάλλó. Α κέζυλέκετ ηεμ σαβαδ βίζβε βαγύ βάρμυλεν μάρ φολυαδέκβα μερίτενι. Όνυα η μέρελεγε η νεδβεσσεγτόλ.
4. Α κέζυλέκ κίζάρóλαγ βετέρι ησζνάλατρα αλκαμλας.
5. Α κέζυλέκ κίζάρóλαγ μαγάνκελύ φελησζνάλάτρα σζολγάλ; ηεμ σαβαδ ορβοσί βαγύ κερεσκελεμνί κέλόκρα ησζνάλνι.
6. Α κέζυλέκ ηεμ γάτεκ. Γυμεκεκτόλ ελζάρβα τάρóλανó.
7. Όνυα η κέζυλέκετ α νεδβεσσεγτόλ, ήφορράσοκτόλ, βαμλμνί α σζέλσósεγεσ ήόμερσεκλεττόλ, γυύλεκóνυ ανυαγóκτόλ έ αζ óλδóσερεκτόλ.
8. Όνυα η κέζυλέκετ α ρά ηεηεζεώ έρós ηυομáσοκτόλ.
9. Νεμ σαβαδ ηίβασαν μύκώó βαγύ σέρύλεσ ηυομáτε βεσέó κέζυλέκετ ησζνάλνι.
10. Όνυα η κέζυλέκετ α λεεγτέστόλ.
11. Όνυα η κέζυλέκετ α έρós ελεκτρωμáγενης μεζώκτόλ. Αζ έρós ελεκτρωμáγενης μεζóβεν τóρτενó ησζνάλατ έ τάρóλας ποντατλν μέρεστ έρεδμύνεζυηετ.
12. Νε τερηελε γύλ α κέζυλέκετ.
13. Νε ησζνάλνυα η κέζυλέκετ κóζβετλενύλ αζυτάν, μυατάν ηίδεγ ηελεψίσεγβόλ μελεγ ηελεψίσεγε βίτε. Α κονδενζάκίό σοράν κέλετκεζó νεδβεσσεγ κάρτ óκοζατ α κέζυλέκεν. Ησζνάλατ ελώττε várυα μεγ, μύε ελ ηεμ έρι α κέζυλέκ α σζοβαηόμερσεκλετετ.
14. Όγυελεν α βεηελεζετ ελεμεκ μεγφελεώ πόλαρίτασάρα.
15. Ηα ηóσζαββ ίελεγε ηεμ ησζνάλνυα η κέζυλέκετ, βεγευ κί βελόλε αζ ελεμετ.
16. Αζ ελεμεκ γυμεκεκτόλ ελζάρβα τάρóλανó.
17. Αζ ελεμεκετ εγσερτε κέλλ κίσερελνι. Νε ηελεζεεν βε α κέζυλέκεβ εγσερτε ύέ ρέγι ελεμετ.
18. Τίλοσ η κέζυλέκ σαγέτκεζύ μεγυάίτασά. Α κέζυλέκ γαυίτασάτ κίζάρóλαγ έρρε φελγοςίόττε έσ κέλλó σζακκέπεσίτεσσελ ρελεδκεζó σζεμύλεγε βέγεζυηετ. Τίλοσ σζέτσερελνι α κέζυλέκετ.

HU

## A TERMÉK LEÍRÁSA



1. Mérőfelület
2. Elemtartó fedél
3. UNIT gomb (mértékegység változtatás)

4. Kijelző
5. Mérés/tárzás gomb

## HASZNÁLAT

### Kijelzőn látható jelek

- Vízmennyiség mérése
- Tejmennyiség mérése
- Tára jel **TARE**

### Mérés

1. A készüléket sík, stabil felületre kell helyezni.
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot. Körülbelül 3 másodpercre megjelenik a kijelzőn az összes jelzés. Ezután megjelenik a 0 érték. Ha más érték jelenik meg a képernyőn, nyomja meg a tárzás gombot.
3. Figyelem! ha a környezeti hőmérsékletben 5°C-nál nagyobb változás történt, várjon körülbelül 30 percet.
4. Nyomja meg az UNIT gombot a mértékegység kiválasztásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az UNIT gombot, hogy metrikusról angolszászra változtassa a mértékegységet.
5. Helyezze fel a megmértendő tárgyat a mérőfelületre. Megjelenik a kijelzőn a mérés eredménye.
6. Túlterhelés esetén megjelenik a kijelzőn az „O-ld” üzenet.
7. A mérleg kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsolás gombot. 2 perc tétlenséget követően a mérleg automatikusan kikapcsol.


### Víz- vagy tejmennyiség mérése

1. Kapcsolja be a mérleget és válassza ki víz- vagy tejmennyiség mérést. Várja meg, míg nem fog stabil eredményt jelezni a mérleg. Helyezze a mérőedényt a mérőfelületre.
2. Nyomja meg a tárzás gombot. Megjelenik a 0 érték.
3. Nyomja meg az UNIT gombot a mértékegység kiválasztásához.
4. Öntsön vizet vagy tejet a mérőedénybe. Megjelenik a mérőedényben lévő folyadék mennyisége.
5. Emlékezzen rá, hogy a mérőedény a mérleg maximális mérési tartományában legyen. A lehető legkisebb súlyú mérőedényt javasolt használni.

### Tárzás

1. Kapcsolja be a mérleget és helyezzen rá egy üres mérőedényt. Várja meg, míg nem fog stabil eredményt jelezni a mérleg.
2. Nyomja meg a TARE gombot. Megjelenik a képernyőn a T jel.
3. Tegye be a mért tárgyat a mérőedénybe. Megjelenik a mérőedénybe helyezett tárgy súlya.
4. Emlékezzen rá, hogy a mérőedény a mérleg maximális mérési tartományában legyen. A lehető legkisebb súlyú mérőedényt javasolt használni.

## ELEMCSERE

- Ha megjelenik a képernyőn az  üzenet, ki kell cserélni az elemeket.
- Vegye le az elemtartó fedelet.
- Vegye ki a régi elemeket és helyezze be az újakat, ügyelve az elemek megfelelő polaritására.
- Zárja le az elemtartó fedelet.

## TISZTÍTÁS

- Ne használjon mosószert vagy súrolóanyagot a termék tisztításához.
- A készüléket nem szabad vízbe vagy bármilyen más folyadékba meríteni.
- Ne tegye ki a mérőfelületet erős terhelésnek a tisztítás során.
- A készülékház tisztításához kizárólag tiszta, puha törlőkendőt használjon. Makacs foltok eltávolításához langyos vízben nedvesítse be a törlőkendőt. Kis mennyiségben enyhe tisztítószer is felhasználható a készülék tisztításához.

## TULAJDONSÁGOK

- Maximális terhelés: 5 kg
- Minimális terhelés: 5 g
- Pontosság: 1 g
- Mértékegységek: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Funkciógombok (UNIT, tára/erő)
- LCD kijelző
- Tápellátás: 1x CR2032



**Magyar**  
**A termék helyes megsemmisítése**  
**(elektronikus és elektronikus berendezésekből származó hulladék)**



A termékben vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékgyakorlatok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

Forgalmazva a Lechpol Electronics SRL által, Republicii utca 5 szám, helység Resita, megye CS, Románia.


Bedankt voor het aanschaffen van het TEESA-apparaat. Lees vóór gebruik de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik en bediening van dit apparaat.

## VELIGHEIDSKWESTIES

Bij het bedienen van de apparatuur moeten basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

1. Lees vóór gebruik de gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.
2. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
3. Het apparaat is niet waterdicht. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Bescherm de weegschaal tegen vocht.
4. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
5. Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik; en mag niet worden gebruikt voor medische of commerciële doeleinden.
6. Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
7. Het apparaat moet worden beschermd tegen vocht, warmtebronnen en extreme temperaturen, brandbare stoffen en oplosmiddelen.
8. Bescherm het apparaat tegen sterke druk.
9. Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt of zichtbaar beschadigd is.
10. Bescherm het apparaat tegen vallen.
11. Het apparaat moet worden beschermd tegen sterke elektromagnetische velden. Bediening en opslag in een dergelijke omgeving kan leiden tot onnauwkeurige metingen.
12. Overbelast het apparaat niet.
13. Gebruik het apparaat niet onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme kamer is verplaatst. Vocht als gevolg van condensatie kan het apparaat beschadigen. Laat het apparaat voor gebruik op kamertemperatuur komen.
14. Let op de juiste polariteit van de batterijen.
15. Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
16. Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.
17. Batterijen moeten gelijktijdig worden vervangen. Plaats geen oude en nieuwe batterijen samen in het apparaat.
18. Het is verboden om het apparaat zelf te repareren. Alleen geautoriseerde en gekwalificeerde personen mogen het apparaat repareren. Het is verboden om het apparaat te demonteren.

## PRODUCT BESCHRIJVING



1. Weeggebied
2. Batterij deksel
3. UNIT-toets (weegeenheid wijzigen)

4. Display
5. Aan/uit knop/tarra-knop

## BEDIENING

### Symbolen op de display

- Watervolume meting water
- Melkvolume meting milk
- Tarra-symbool T

### Weging

1. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Druk op de aan-knop. Op het scherm worden gedurende ongeveer 3 seconden alle tekens weergegeven. De waarde 0 wordt daarna weergegeven. Als er een andere waarde op het scherm wordt weergegeven, druk dan op de Tarra-knop.
3. Als de omgevingstemperatuur meer dan 5 °C verandert, wacht dan ongeveer 30 minuten.
4. Druk op de UNIT-knop om de eenheden te selecteren. Houd de UNIT-knop ingedrukt om van metrische naar Engelse eenheden te wisselen.
5. Plaats het te wegen object op het weegoppervlak. Het resultaat verschijnt op de display.
6. Bij overbelasting geeft het display O-ld weer.
7. Druk op de AAN / UIT-knop om de weegschaal uit te schakelen. De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld na 2 minuten inactiviteit.


### Wegen van het volume van water of melk

1. Schakel de weegschaal in en selecteer de meetmodus voor het water- of melkvolume. Wacht tot het scherm een stabiel resultaat weergeeft. Plaats de maatbeker op het weegoppervlak.
2. Druk op de tarra-knop. De waarde 0 wordt weergegeven.
3. Druk op de UNIT-knop om de eenheden te selecteren.
4. Giet water of melk in de maatbeker. Het volume van de vloeistof in de container wordt weergegeven.
5. Zorg ervoor dat de maatbeker zich binnen het maximale bereik van de weegschaal bevindt. Het wordt aanbevolen om containers met een zo laag mogelijk gewicht te gebruiken.

### Tarring

1. Zet de weegschaal aan en plaats er een lege maatbeker op. Wacht tot het scherm een stabiel resultaat weergeeft.
2. Druk op de TARE-knop. Het display toont het symbool T.
3. Plaats het te wegen object in de maatbeker. Het gewicht van het object in de container wordt weergegeven.
4. Zorg ervoor dat de maatbeker zich binnen het maximale bereik van de weegschaal bevindt. Het wordt aanbevolen om containers met een zo laag mogelijk gewicht te gebruiken.

## BATTERIJ VERVANGEN

- Als het scherm  weergeeft, vervang dan de batterijen.
- Haal het batterijdeksel eraf.
- Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe, let op de juiste polariteit.
- Sluit het batterijdeksel.

## REINIGING

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om dit product te reinigen.
- Het is verboden het apparaat onder te dompelen in water of een andere vloeistof.
- Oefen tijdens het reinigen geen sterke druk uit op het weegoppervlak.
- Gebruik alleen een schone, zachte doek om de ombouw te reinigen. Om hardnekkige vlekken te verwijderen, maakt u de doek vochtig met lauw water. U kunt ook een kleine hoeveelheid mild reinigingsmiddel gebruiken.

## SPECIFICATIE

- Maximaal gewicht: 5 kg
- Minimaal gewicht: 5 g
- Nauwkeurigheid: 1 g
- Gewichtseenheden: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Functieknoppen (UNIT, tara / stroomvoorziening)
- LCD-display
- Stroomvoorziening: 1x CR2032



**Netherlands**  
**Correcte verwijdering van het product**  
**(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)**



De markering op het product of in gerelateerde teksten geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product van andere soorten afval te scheiden en op een verantwoorde manier te recyclen om het hergebruik van materiële bronnen als een permanente handelwijze te promoten. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product hebben gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar en hoe ze dit product, met oog op het milieu, kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract raadplegen. Het product mag niet worden weggegooid met ander consumptie-afval.

Gemaakt in de VRC voor Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

Dankjewel voor de aankoop van het apparaat TEESA. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u de inhoud van de instructie voor gebruik zorgvuldig lezen en de instructies voor gebruik uitvoeren. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van het apparaat als gevolg van het gebruik van het apparaat.


## KWESTIE BEZIEKEND VEILIGHEID

Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u de basisprincipes van de veiligheidsvoorschriften volgen, met name de volgende:

1. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u de inhoud van de instructie voor gebruik zorgvuldig lezen en de instructies voor gebruik uitvoeren.
2. Het apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst.
3. Het apparaat mag niet in water worden gegooid. Het apparaat mag niet in water worden gebruikt.
4. Het apparaat mag alleen worden gebruikt in een droge ruimte.
5. Het apparaat is bestemd voor gebruik in een droge ruimte en mag niet worden gebruikt in een vochtige omgeving.
6. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.
7. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge temperaturen, vlammen of andere gevaren.
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge vochtigheid.
9. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge spanning.
10. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge druk.
11. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge trillingen.
12. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge geluidsniveaus.
13. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge temperatuur.
14. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge vochtigheid.
15. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge spanning.
16. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge druk.
17. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge trillingen.
18. Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met hoge geluidsniveaus.



## OPIS PRODUKTU



1. Powierzchnia ważenia
2. Pokrywa baterii
3. Przycisk UNIT (zmiana jednostki ważenia)
4. Wyświetlacz
5. Przycisk włączania/tarowania

## OBSŁUGA

### Symbole na wyświetlaczu

- Mierzenie objętości wody water
- Mierzenie objętości mleka milk
- Symbol tarowania **TARE**

### Ważenie

1. Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Nacisnąć przycisk włączania. Na ekranie wyświetlą się wszystkie znaki przez około 3 sekundy. Następnie wyświetli się wartość 0. W przypadku wyświetlania na ekranie innej wartości, należy nacisnąć przycisk tarowania.
3. Uwaga: jeżeli temperatura otoczenia ulegnie zmianie o więcej niż 5°C, należy odczekać około 30 minut.
4. Nacisnąć przycisk UNIT, aby wybrać jednostki. Nacisnąć i przytrzymać przycisk UNIT, aby zmienić jednostki z metrycznych na imperialne.
5. Umieścić ważony obiekt na powierzchni ważenia. Wynik zostanie wyświetlony na wyświetlaczu.
6. W przypadku przeciężenia na wyświetlaczu pojawi się komunikat „O-ld”.
7. Aby wyłączyć wagę należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania. Waga wyłączy się automatycznie po 2 minutach bezczynności.

### Mierzenie objętości wody lub mleka

1. Włączyć wagę i wybrać tryb pomiaru objętości wody lub mleka. Zaczekać, aż ekran wyświetli stabilny wynik. Umieścić pojemnik mierniczy na powierzchni ważącej.
2. Nacisnąć przycisk tarowania. Zostanie wyświetlona wartość 0.
3. Nacisnąć przycisk UNIT, aby wybrać jednostki.
4. Wlać wodę lub mleko do pojemnika mierniczego. Zostanie wyświetlona objętość płynu znajdującego się w pojemniku.
5. Należy pamiętać, że pojemnik mierniczy zalicza się do maksymalnego zakresu wagi. Zaleca się używanie pojemników o jak najniższej wadze.

### Tarowanie

1. Włączyć wagę i umieścić na niej pusty pojemnik mierniczy. Zaczekać, aż ekran wyświetli stabilny wynik.
2. Nacisnąć przycisk TARE. Na wyświetlaczu pojawi się symbol TARE.
3. Umieścić ważony obiekt w pojemniku mierniczym. Zostanie wyświetlona waga obiektu znajdującego się w pojemniku.
4. Należy pamiętać, że pojemnik mierniczy zalicza się do maksymalnego zakresu wagi. Zaleca się używanie pojemników o jak najniższej wadze.

## WYMIANA BATERII

- Jeżeli na ekranie pojawia się komunikat , należy wymienić baterie.
- Zdjąć pokrywę baterii.
- Wyjąć stare baterie i włożyć nowe, zwracając uwagę na poprawną polaryzację.
- Zamknąć pokrywę baterii.

## CZYSZCZENIE

- Nie należy używać detergentów ani produktów ściernych do czyszczenia tego produktu.
- Zabrania się zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Nie należy wywierać silnego nacisku na powierzchnię ważenia podczas czyszczenia.
- Do czyszczenia obudowy należy używać wyłącznie czystej, miękkiej ściereczki. Aby usunąć uporczywe plamy, należy zwilżyć ściereczkę w letniej wodzie. Można również zastosować delikatny środek czyszczący w niewielkiej ilości.

## SPECYFIKACJA

- Maksymalna waga: 5 kg
- Minimalna waga: 5 g
- Dokładność: 1 g
- Jednostki: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Przyciski funkcyjne (tryb, tara/zasilanie)
- Wyświetlacz LCD
- Zasilanie: 1x CR2032



**Poland**  
**Prawidłowe usuwanie produktu**  
**(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętna.


Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului TEESA. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea și utilizarea necorespunzătoare a produsului.

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Respectați măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați un dispozitiv electric, inclusiv următoarele:

1. Citiți manualul de instrucțiuni înainte de a începe instalarea și asamblarea și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
2. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
3. Dispozitivul nu este rezistent la apă. Nu puneți dispozitivul în apă sau alte lichide. Protejați-l împotriva umezelii.
4. Dispozitivul este destinat doar pentru utilizare în interior.
5. Dispozitivul este doar pentru uz casnic; nu poate fi utilizat în scop medical sau comercial.
6. Dispozitivul nu este o jucărie. Păstrați-l departe de a ajunge copiii la acesta.
7. Feriți dispozitivul de umezeală, surse de căldură, lumina directă a soarelui și temperaturi extreme.
8. Protejați dispozitivul de presiuni mari.
9. Nu utilizați dispozitivul dacă a fost deteriorat de apă sau prezintă defecțiuni.
10. Nu lăsați dispozitivul să cadă.
11. Protejați dispozitivul de câmpuri magnetice puternic. Depozitarea și utilizarea într-un astfel de mediu poate provoca citiri inexacte.
12. Nu supraîncărcați dispozitivul.
13. Nu folosiți dispozitivul imediat după ce a fost mutat de la rece la cald. Condensul va duce la umiditate, care poate deteriora produsul. Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul a ajuns la temperatura camerei.
14. Aveți grijă ca bateria să fie introdusă corect.
15. Scoateți bateriile dacă produsul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de timp.
16. Țineți bateriile departe de copii.
17. Ambele baterii trebuie înlocuite deodată. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
18. Nu încercați să reparați produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat. Nu dezasamblați dispozitivul.



## DESCRIEREA PRODUSULUI



- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Suprafața de cântărire            | măsură)                 |
| 2. Capac compartiment baterie        | 4. Ecran                |
| 3. Buton UNIT (modificare unitate de | 5. Buton pornire/tarare |

## FUNCȚIONARE

### Simboluri de pe afișaj

- Măsurarea volumului de apă 
- Măsurarea volumului de lapte 
- Simbol tarare **TARE**

### Cântărire

1. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
2. Apăsați butonul de pornire/oprire. Pe ecran vor fi afișate toate elementele timp de 3 secunde. Pe ecran va apărea valoarea 0. Dacă apare altă valoare, apăsați butonul de pornire/tarare.
3. Notă: dacă temperatura ambientală se modifică cu mai mult de 5°C, așteptați 30 de minute.
4. Apăsați butonul UNIT pentru a modifica unitatea. Apăsați și țineți apăsat butonul UNIT pentru a comuta între unitățile metrice și imperiale.
5. Puneți obiectul pe care doriți să îl cântăriți pe suprafața de cântărire. Greutatea va apărea pe ecran.
6. În cazul în care greutatea obiectului depășește intervalul de cântărire, pe ecran apare "O-Id".
7. Apăsați butonul pornire/tarare pentru a opri cântarul. Aparatul se va opri automat după aproximativ două minute de inactivitate.


### Măsurarea volumului apei/laptelui

1. Porniți cântarul și selectați modul de măsurare a apei/laptelui. Așteptați până când afișajul se stabilizează. Puneți recipientul de măsurare pe suprafața de măsurare.
2. Apăsați butonul pornire/tarare. Pe ecran va fi afișată valoarea 0.
3. Apăsați butonul UNIT pentru a modifica unitatea.
4. Introduceți apă sau lapte în recipientul de măsurare. Va fi afișat volumul lichidului din recipientul pentru măsurare.
5. Pentru o măsurare cât mai exactă vă recomandăm să folosiți un recipient cât mai ușor posibil.

### Funcția TARE (tarare)

1. Porniți cântarul și așezați recipientul de măsurare gol. Așteptați până când afișajul se stabilizează.
2. Apăsați butonul TARE. Pictograma T va fi afișată pe ecran.
3. Puneți obiectul pe care doriți să îl cântăriți în recipientul de măsurare. Va fi afișată greutatea obiectului din recipientul de măsurare.
4. Rețineți că, capacitatea cântarului include greutatea totală pe care o poate cântări, deci include și greutatea recipientului de măsurare. Prin urmare, vă recomandăm să folosiți recipiente ușoare.

## ÎNLOCUIREA BATERIILOR

- Dacă pe ecran este afișat , înlocuiți bateriile.
- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii.
- Scoateți bateriile vechi și introduceți baterii noi, respectând polaritatea corectă.
- Închideți compartimentul pentru baterii.

## CURĂȚAREA

- Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța dispozitivul.
- Nu introduceți dispozitivul în apă sau alt lichid.
- Nu aplicați prea multă forță pe dispozitiv în timpul curățării.
- Pentru a curăța dispozitivul, utilizați un material moale și curat. Pentru a îndepărta petele, utilizați un material textil ușor umezit. Puteți folosi și puțin săpun.

## SPECIFICAȚII

- Sarcina maxima: 5 kg
- Sarcina minima: 5 g
- Precizie: 1 g
- Unitate de masura: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Taste functii (UNIT, tara/pornire)
- Afisaj LCD
- Alimentare: 1x CR2032



**Romania**  
**Reciclarea corecta a acestui produs**  
**(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**



Marcajele de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA


## BEZPECNOSTNE PREDPISY

Đakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky TEESA. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre prípadné neskoršie použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

Počas používania spotrebiča dbajte na základné bezpečnostné opatrenia, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie:

1. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre prípadné neskoršie použitie.
2. Váhu umiestnite na rovný a stabilný povrch.
3. Váha nie je vodotesná. Neponárajte ju do vody ani inej tekutiny. Chráňte váhu pred vlhkosťou.
4. Zariadenie je určené iba na použitie v interiéri.
5. Zariadenie je určené iba na súkromné použitie; nemôže sa používať na lekárske ani komerčné účely.
6. Zariadenie nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
7. Chráňte zariadenie pred vlhkosťou, zdrojmi tepla a extrémnymi teplotami, horľavými látkami a rozpúšťadlami.
8. Chráňte váhu pred silným tlakom.
9. Nepoužívajte zariadenie, ak nefunguje správne alebo má viditeľné poškodenie.
10. Chráňte váhu pred pádom.
11. Zariadenie by malo byť chránené pred silnými elektromagnetickými poľami. Manipulácia a skladovanie v takomto prostredí môžu mať za následok nepresné merania.
12. Váhu nepreťažujte.
13. Nepoužívajte zariadenie okamžite po premiestnení z chladnej do teplej miestnosti. Vlhkosť spôsobená kondenzáciou môže zariadenie poškodiť. Pred použitím nechajte prístroj dosiahnuť izbovú teplotu.
14. Dbajte na správnu polaritu batérie.
15. Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
16. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
17. Batérie by sa mali vymeniť súčasne. Nekombinujte v zariadení staré a nové batérie.
18. Je zakázané opravovať zariadenie svojpomocne. Opravu prístroja môžu vykonávať iba oprávnené a kvalifikované osoby. Zariadenie nerozoberajte.

## POPIS VÝROBKU



1. Vážiacia plocha
2. Kryt batérií
3. Tlačidlo UNIT (zmena jednotky hmotnosti)
4. Displej
5. Tlačidlo zapnutia/nulovania

## POUŽÍVANIE

### Symbole na displeji

- Meranie objemu vody water
- Meranie objemu mlieka milk
- Symbol nulovania **TARE**

### Váženie

1. Umiestnite váhu na rovny a stabilný povrch.
2. Stlačte tlačidlo zapnutia. Na displeji sa približne na 3 sekundy zobrazia všetky symboly. Následne sa zobrazí hodnota 0. V prípade zobrazenia na displeji inej hodnoty, stlačte tlačidlo nulovania.
3. Poznámka: ak sa teplota okolia zmení o viac ako 5°C, počkajte asi 30 minút.
4. Stlačením tlačidla UNIT vyberte jednotku hmotnosti. Stlačením a podržaním tlačidla UNIT zmeníte jednotku z metrických na imperiálne.
5. Položte vážený predmet na vážiacu plochu. Výsledok sa zobrazí na displeji.
6. V prípade preťaženia sa na displeji zobrazí nápis „O-Id“.
7. Váhu vypnete stlačením a podržaním tlačidla zapnutia. Váha sa tiež vypne automaticky po 2 minútach nečinnosti.

### Meranie objemu vody alebo mlieka

1. Zapnite váhu a vyberte režim merania objemu vody alebo mlieka. Počkajte, kým sa na displeji nezobrazí stabilný výsledok. Umiestnite odmerku na vážiacu plochu.
2. Stlačte tlačidlo nulovania. Zobrazí sa hodnota 0.
3. Stlačením tlačidla UNIT vyberte jednotku merania.
4. Nalejte vodu alebo mlieko do odmernej nádoby. Zobrazí sa objem tekutiny v nádobe.
5. Majte na pamäti, že odmernú nádobu je potrebné pripočítať do rozsahu maximálnej nosnosti váhy. Odporúča sa používať nádoby s čo najnižšou možnou hmotnosťou.

### Nulovanie

1. Váhu zapnite a umiestnite na ňu prázdnu odmernú nádobu. Počkajte, kým sa na displeji nezobrazí stabilný výsledok.
2. Stlačte tlačidlo TARE. Na displeji sa zobrazí symbol T.
3. Položte vážený predmet do odmernej nádoby. Na displeji sa zobrazí hmotnosť predmetu, nachádzajúceho sa v odmernej nádobe.
4. Majte na pamäti, že odmernú nádobu je potrebné pripočítať do rozsahu maximálnej nosnosti váhy. Odporúča sa používať nádoby s čo najnižšou možnou hmotnosťou.

## VÝMENA BATÉRIÍ

- Ak sa na displeji zobrazí hlásenie D, vymeňte batérie.
- Zložte kryt batérií.
- Vyberte staré batérie a vložte nové, pričom dbajte na správnu polaritu.
- Nasadte kryt batérií.

## ČISTENIE

- Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte saponáty ani abrazívne prostriedky.
- Je zakázané ponárať zariadenie do vody alebo inej kvapaliny.
- Počas čistenia nevyvíjajte príliš silný tlak na vážiacu plochu.
- Na čistenie vonkajších krytov používajte iba čistú, mäkkú handričku. Odolné škvrny odstránite navlhčením handričky vo vlažnej vode. Môžete tiež použiť malé množstvo jemného saponátu.

## ŠPECIFIKÁCIA

- Maximálna nosnosť: 5 kg
- Minimálne zaťaženie: 5 g
- Presnosť: 1 g
- Jednotky merania: g, ml, fl.oz, lb:oz
- Funkčné tlačidlá (UNIT, tare/zap-vyp)
- LCD displej
- Napájanie: batérie 1x CR2032



**Slovensko**  
**Správna likvidácia tohto produktu**  
**(O odpade z elektronických zariadení a ich príslušenstva)**



(Platí v Európskej únii a v ostatných európskych krajinách so systémom triedeného odpadu) Toto označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že by nemal byť likvidovaný s inými domácimi zariadeniami po skončení svojho funkčného obdobia. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte ich prosíme od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne a podporte opätovné využitie materiálnych zdrojov. Domáci spotrebiteľia by sa mali informovať u predácu kde tento výrobok zakúpili ako ho správne recyklovať alebo kde by ho mohli odovzdať k recyklácii. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými produktmi, určenými na likvidáciu.

Vyrobené v Číne pre Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne

teesa®

[www.teesa.pl](http://www.teesa.pl)